

Supplément au XP DI Guide du conducteur

Ce supplément doit être utilisé de concert avec le Guide du conducteur (N/P 219 000 242)

AVERTISSEMENT

Lisez attentivement ce guide. Il comprend d'importantes consignes de sécurité.

 $^{\odot}$ NG marques de commerce de Bombardier Inc. Ou de ses filiales ©2003 Bombardier Inc. Tous droits réservés. Imprimé au canada

2 1 9 0 0



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Toute omission de se conformer aux mesures préventives et aux instructions de sécurité contenues dans le présent Guide du conducteur, dans le Guide de sécurité, sur la Vidéocassette de sécurité et sur les avertissements apposés sur l'embarcation pourrait occasionner des blessures, y compris la possibilité de décès. Le conducteur est responsable de faire part des mesures préventives au(x) passager(s).

Le présent Guide du conducteur, le Guide de sécurité et la Vidéocassette de sécurité devraient demeurer dans la motomarine lors d'une revente.





Compatibilité électromagnétique (CEM) des motomarines 2003 conformément à la directive 93/68 EC

Les motomarines Sea-Doo 2003 sont conformes à la directive ci-dessus ainsi qu'à la directive 89/336 EC et répondent aux exigences européennes actuelles concernant les motomarines.

Knight's Spray-Nine[†] est une marque de commerce de Korkay System Ltd GTX[†] est une marque de commerce de Castrol Ltd. utilisée sous licence.

Les marques de commerce suivantes sont la propriété de Bombardier Inc. ou de ses filiales:

SEA-DOO®
BOMBARDIER-ROTAX®
BOMBARDIER LUBE®
Huile à injection synthétique Formula XP-S II BOMBARDIER
Sea-Doo LK^{MC}
Rotax®

REMARQUE

Tous les propriétaires de motomarines XP DI 2003 doivent se référer aux renseignements relatifs au modèle RX DI compris dans le *Guide du conducteur 2003* (N/P 219 000 242); ceux-ci doivent utiliser ce supplément pour compléter l'information qui a trait à leur modèle XP DI.

TABLE DES MATIÈRES

	TIONS DES COMMANDES, COMPOSANTS ET UMENTS
15) 16) 26)	Bouchon du réservoir d'huile à injection
38) 41)	BatterieLoquets de couvercle du compartiment-moteur/du compartiment de rangement
43)	Couvercle d'accès arrière Pompe de cale automatique UCTIONS D'UTILISATION
Ren	norquage de la motomarine sur l'eau
Lub Tabl	TIEN
KEMOF PRÉSA	RQUAGE, REMISAGE ET PRÉPARATION ISONNIÈRE
	nisage


EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES IMPORTANTES

Modèles XP DI



TYPIQUE

Étiquette 1



Modèle XP DI seulement

Ces étiquettes sont placées à un endroit différent sur le modèle XP DI.

Étiquette 2

CAUTION/ ATTENTION

Use Bombardier Formula XP-S II synthetic oil only. See Operator's guide.

Utiliser seulement l'huile synthétique Bombardier Formula XP-S II. Voir le guide du conducteur.

Étiquette 3

THIS BOAT IS NOT REQUIRED TO COMPLY WITH THE FOLLOWING U.S. COAST GUARD SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF CERTIFICATION:

- Fuel System
- Display of Capacity Information
- Safe Loading Flotation
- Powered Ventilation

AS AUTHORIZED BY U.S. COAST GUARD GRANT OF


EXEMPTION (CGB 88-001)."

Bombardier Corp


Made in Canada/Fabriqué au Canada | Bombardier Inc. Rd./Enr.,1988

F02L2D0

Étiquette 4



F001 29Y



Étiquette 5

▲ WARNING / AVERTISSEMENT

DO NOT CHARGE OR BOOST THE BATTERY WHILE INSTALLED ON THE WATERCRAFT

NE PAS CHARGER OU SURVOLTER LA BATTERIE LORSQU'ELLE EST INSTALLÉE DANS LA MOTOMARINE

F00A23Y

Étiquette 8

AWARNING / AVERTISSEMENT

- Gasoline vapors may cause fires or explosions. Do not overfill fuel tank.
- Keep the craft away from open flames and sparks.

 Do not start watercraft if liquid gasoline or vapors are present.
- Always replace seat (or engine cover) before starting.
- Les émanations d'essence peuvent provoquer des incendies
- ou des explosions. Éviter de trop remplir le réservoir de carburant.
- Garder la motomarine a l'écart des flammes et
- des étincelles. Ne pas démarrer la motomarine en présence d'essence
- liquide ou d'émanation d'essence.

Toujours remettre le siège (ou le couvercle du compartiment-moteur) en place avant de démarrer la motomarine.

F00A27Y

Étiquette 9




Certain components in the engine compartment may be very hot. Direct contact may result in skin burn.

Certaines composantes dans l'habitacle du moteur peuvent être très chaudes. Le contact direct sur la peau peut causer des brûlures.


FOOA 1AY

Étiquette 12



EMPLACEMENT DES COMMANDES, COMPOSANTS ET INSTRUMENTS

Modèles XP DI



TYPIQUE

REMARQUE: Les composants qui ne sont pas présentés ici sont identiques à ceux que l'on retrouve dans le *Guide du conducteur 2003* et qui ont trait au modèles RX DI.

6 _____

- 14. Bouchon du réservoir de carburant
- 15. Bouchon du réservoir d'huile à injection
- 16. Couvercle du compartiment de rangement avant
- 18. Trousse d'outils
- 19. Ouverture d'admission d'air
- 23. Poignée de maintien arrière
- 26. Taquets d'amarre
- 37. Fusibles
- 38. Batterie
- 41. Loquets de couvercle du compartiment-moteur/du compartiment de rangement
- 42. Couvercle d'accès arrière
- 43. Pompe de cale automatique

REMARQUE: Certains composants présentés dans le *Guide du conducteur 2003* ne concernent pas cette motomarine. Se référer à la liste suivante:

- 7. Levier sélecteur
- 8. Indicateur de niveau de carburant et voyant de bas niveau d'huile
- 10. Tachymètre
- 13. Soupape de réservoir de carburant
- 17. Loquet de couvercle du compartiment de rangement avant
- 20. Courroie de siège
- 21. Mécanisme d'ouverture du siège
- 22. Loquet de rallonge de siège
- 24. Panier de rangement arrière
- 30. Marche d'embarquement
- 35. Déflecteur de marche arrière
- 39. Dérives latérales

FONCTIONS DES COMMANDES, COMPOSANTS ET INSTRUMENTS


Les dispositifs suivants fonctionnent de la façon expliquée dans le *Guide du conducteur 2003*, seul leur emplacement diffère. Pour savoir où ils sont placés, consulter la section EMPLACEMENT DES COMMANDES, COMPOSANTS ET INSTRUMENTS des pages précédentes.

- 14. Bouchon du réservoir de carburant
- 18. Trousse d'outils
- 19. Ouverture d'admission d'air
- 23. Poignée de maintien arrière

Les dispositifs suivants sont propres aux modèles XP DI. Se référer aux nouveaux textes et aux nouvelles illustrations qui suivent.

15) Bouchon du réservoir d'huile à injection


Ouvrir le couvercle du compartimentmoteur et enlever le panier de rangement.



TYPIQUE

1. Bouchon du réservoir d'huile à injection

Pour ajouter de l'huile à injection dans le réservoir, dévisser le bouchon dans le sens antihoraire. Éviter de trop remplir. Ne pas excéder le niveau indiqué sur l'illustration suivante, sinon il faudra siphonner l'huile en trop. Ne pas faire fonctionner le moteur lorsque le niveau d'huile excède la recommandation.



Remettre le bouchon en place et le serrer solidement.


∧ AVERTISSEMENT

Ne pas trop remplir. Ne jamais dépasser la ligne de niveau d'huile MAXIMUM. Remettre le bouchon en place et bien le serrer. L'huile est une substance inflammable. Toujours essuyer l'huile répandue dans la cale.

16) Couvercle du compartiment de rangement avant

Ce couvercle donne accès au compartiment de rangement avant. Toujours enclencher ce dernier après usage.

Le panier présente des compartiments séparés.



1. Extincteur d'incendie (vendu séparément)

2. Sangle de retenue

⚠ AVERTISSEMENT


Bien fixer l'extincteur au moyen des sangles fournies.

26) Taquets d'amarre

Tous les modèles

On peut utiliser ces taquets pour amarrer temporairement la motomarine lorsque, par exemple, on fait le plein d'essence.

ATTENTION: Ne jamais tirer ni soulever la motomarine au moyen des taquets d'amarre.



1. Taquets d'amarre

37) Fusibles

Les fusibles se trouvent dans le compartiment-moteur. Consulter la section ENTRETIEN pour plus de détails.

38) Batterie

La batterie se trouve sous le siège, dans la cale. Consulter la section OPÉ-RATIONS SPÉCIALES

41) Loquets de couvercle du compartiment-moteur/ du compartiment de rangement

Tirer sur les deux loquets de verrouillage pour ouvrir le couvercle du compartiment-moteur/compartiment du rangement. Toujours enclencher le couvercle des deux côtés après avoir utilisé le compartiment.

REMARQUE: Vérifier périodiquement si la goupille de verrouillage du couvercle du compartiment-moteur/du compartiment rangement est bien serrée. La resserrer au besoin et s'assurer que le couvercle se referme adéquatement.

42) Couvercle d'accès arrière

Ce couvercle donne accès à la batterie, au système d'entraînement, à la suspension, au système d'échappement et aux siphons de cale. Toujours enclencher le couvercle.

43) Pompe de cale automatique

Cette pompe de cale automatique évacue l'eau se trouvant dans la cale.

Lorsque le cordon de sécurité est enfoncé sur sa borne, la pompe de cale se met en marche. Elle demeure en marche jusqu'à ce que toute l'eau soit évacuée, s'il y a lieu, puis s'arrête automatiquement.

Lorsque le moteur est en marche, la pompe de cale se met périodiquement en marche pour évacuer l'eau.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Correcteur d'assiette

Le correcteur d'assiette (VTS), un système rapide et efficace, permet de varier l'angle de la turbine selon la charge, la poussée, la position de conduite et les conditions de l'eau. Lorsque le correcteur est bien réglé, il peut améliorer la maniabilité, réduire le marsouinage et permettre à la motomarine d'adopter le meilleur angle possible de façon à obtenir une performance maximale.


Aux premières utilisations, le conducteur devrait se familiariser avec le correcteur d'assiette (VTS) en l'utilisant à différentes vitesses et dans différentes conditions nautiques. Les utilisateurs préfèrent habituellement régler le correcteur au centre de sa course lors d'une randonnée. Ce n'est qu'avec l'expérience que le conducteur apprendra à utiliser le correcteur en fonction des différentes conditions. Il serait bon de se familiariser avec le correcteur d'assiette pendant la période de rodage (moment où on recommande de circuler à basse vitesse).

Lorsque la tuyère est orientée vers le haut, le jet d'eau dirige la proue de la motomarine dans cette même direction. On utilise cette position pour obtenir une meilleure vitesse de pointe.



TYPIQUE

- Appuyer sur la flèche qui pointe vers le haut du bouton du correcteur d'assiette (VTS)
- 2. Proue élevée
- 3. Tuyère orientée vers le haut



TYPIQUE

- Appuyer sur la flèche qui pointe vers le bas du bouton du correcteur d'assiette (VTS)
 Proue abaissée
 Tuyère orientée vers le bas


OPÉRATIONS SPÉCIALES

Remorquage de la motomarine sur l'eau

Le remorquage se fait de la façon expliquée dans le *Guide du conducteur 2003*. Noter que l'emplacement et l'acheminement des boyaux diffèrent. Se référer aux nouveaux textes et à la nouvelle illustration qui suivent.

Enlever le panneau d'accès arrière.

Installer le pince-boyau comme le montre l'illustration suivante.



1. Pince-boyau sur le boyau d'admission d'eau

Bien enclencher le couvercle.


ATTENTION: Une fois le remorquage terminé, on recommande d'enlever le pince-boyau avant d'utiliser la motomarine, sinon le moteur subira des dommages.

ENTRETIEN

Lubrification

Logement d'anneau d'étanchéité

Au moyen d'un pistolet graisseur, lubrifier soigneusement le logement d'anneau d'étanchéité du roulement intermédiaire, jusqu'à ce que la graisse soit visible au niveau de l'anneau.



1. Graisser le logement d'anneau d'étanchéité du roulement intermédiaire

Tableau d'inspection périodique

Ajouter les éléments suivants dans le cas des modèles XP DI.

DESCRIPTION		FRÉQUENCE				
	I: Inspecter, vérifier, nettoyer, régler, lubrifier, remplacer (le cas échéant) C: Nettoyer L: Lubrifier R: Remplacer	10 PREMIÈRES HEURES	AUX 25 HEURES OU AUX 3 MOIS	AUX 50 HEURES OU AUX 6 MOIS	AUX 100 HEURES OU AUX 12 MOIS	RESPONSABLE
SYSTÈME DE Propulsion	Volant moteur (côté PDM) et logement d'anneau d'étanchéité	L	L			CONDUCTEUR

Fusibles


Se référer aux nouveaux textes et aux nouvelles illustrations qui suivent.

On peut trouver les fusibles à deux endroits, sur le MEM et dans la boîte électrique.

MEM


Pour avoir accès aux fusibles du MEM, ouvrir le couvercle du compartiment de rangement avant et enlever le panier.

Repérer le MEM du côté gauche de la motomarine.



1 MFM

Les fusibles sont identifiés; jeter un coup d'oeil au-dessus et le long du portefusibles.



IDENTIFICATION DES FUSIBLES

- 1. Identification des fusibles
- 2. Description des fusibles

Identification des fusibles: Les fusibles (F) sont identifiés de 1 à 6.

Description des fusibles: Les fusibles sont décrits au moyen des abréviations suivantes:

FP: Pompe à carburant («fuel pump»)

ACC: Accessoires

(indicateur multifonctionnel)

REG: Régulateur (système de charge)

VTS: Correcteur d'assiette («Variable Trim System»).

BAT: Batterie

INJ: Système d'injection


La description des fusibles est suivie de l'indice d'ampérage (A).

Réinstaller le panier et bien enclencher le couvercle du compartiment de randement.

Boîte électrique arrière


Pour avoir accès aux fusibles de la boîte électrique, ouvrir le couvercle du compartiment de rangement avant.

Repérer la boîte électrique du côté droit de la motomarine.



1. Boîte électrique


Détacher et enlever le couvercle de la boîte électrique afin d'avoir accès au support du fusible principal.



TYPIQUE

1. Porte-fusible

Le fusible de la pompe de cale électrique est situé au bas de la boîte électrique.



1. Fusible de la pompe de cale électrique

Réinstaller correctement les composants enlevés.

Bien enclencher le couvercle du compartiment de rangement.

REMORQUAGE, REMISAGE ET PRÉPARATION PRÉSAISONNIÈRE

Les renseignements relatifs au remorquage, au remisage et à la préparation présaisonnière sont semblables à ceux compris dans le *Guide du conducteur 2003*, à l'exception des nouveaux textes et des nouvelles illustrations qui suivent.

Remisage


Vidange du moteur

Enlever le panneau d'accès arrière.

Vérifier le boyau de vidange du moteur (i.e. celui le plus bas branché à la sortie de liquide de refroidissement du carter). S'assurer qu'il n'y a ni sable ni autres particules dans le boyau, ou encore que ce dernier n'est pas obstrué de quelque façon que ce soit afin que l'eau puisse s'écouler du moteur. Nettoyer le boyau et le raccord au besoin.

ATTENTION: L'eau contenue dans le boyau de vidange devrait pouvoir s'écouler librement, sinon elle risque d'être emprisonnée dans le moteur et de gravement endommager ce dernier en cas de gel. Vérifier si le boyau de vidange du moteur est obstrué.

Débrancher l'adaptateur à branchement rapide. Appuyer sur les deux languettes et tirer sur l'adaptateur.



- 1. Débrancher le boyau de vidange du moteur (sortie de refroidissement du moteur)
- 2. Conduit de vidange du compresseur d'air

Orienter le boyau vers le bas au besoin pour vidanger le moteur.

Rebrancher l'adaptateur lorsque la vidange est terminée.

S'assurer également que le conduit de vidange du compresseur d'air n'est pas obstrué. Nettoyer au besoin. Voir l'illustration ci-dessus.

Protection contre le gel

REMARQUE: Cette procédure nécessite environ 2.8 L (3 pintes É.-U.) d'antigel.

Dans les régions froides, où il y a risque de gel, le système de refroidissement devrait être rempli d'une solution composée de parts égales d'eau et d'antigel. ATTENTION: Il est nécessaire de remplir le système de refroidissement d'antigel, sans quoi l'eau qui est demeurée à l'intérieur gèlera. Cette procédure demande une connaissance technique adéquate de la disposition du système de refroidissement. Si le traitement n'est pas effectué correctement, le moteur et le système d'échappement pourraient geler, ce qui endommagerait gravement le moteur. Il est donc fortement recommandé de confier cette tâche à un concessionnaire autorisé de motomarines SEA-DOO.

ATTENTION: Toujours utiliser un antigel à base d'éthylène glycol contenant des agents anticorrosifs recommandés précisément pour les moteurs d'aluminium.


REMARQUE: Dans la mesure du possible, on recommande d'utiliser un antigel biodégradable compatible avec les moteurs à combustion interne en aluminium. On contribuera ainsi à préserver l'environnement.

REMARQUE: Il n'est pas nécessaire de faire tourner le moteur pendant cette opération, mais il est important de l'avoir fait tourner avant afin de permettre à autant d'eau que possible de s'écouler des composants du système de refroidissement.


Installation des pince-boyaux

Certains boyaux doivent être bouchés afin d'éviter que le système de refroidissement ne se vide avant que les chemises de refroidissement soient remplies d'antigel.

Installer des pince-boyaux aux endroits suivants:




- 1. Boyau d'admission d'eau
- Boyau de vidange de cylindre (provenant du dessous du moteur)



 Boyau de sortie d'eau situé sous le tuyau d'échappement calibré

Débranchement du boyau

Déconnecter le boyau inférieur de la soupape régulatrice de débit d'eau du silencieux.



 Déconnecter le boyau inférieur de la soupape régulatrice de débit d'eau

Installer temporairement un boyau d'environ 1 m (3 pi) de long et de 12.7 mm (1/2 po) de diamètre intérieur par-dessus le boyau qu'on a débranché plus tôt.

Antigel

Insérer un entonnoir dans le boyau temporaire.


Lorsqu'on verse l'antigel, placer l'entonnoir environ 1 m (3 pi) au-dessus du marchepied afin de créer suffisamment de pression pour qu'il circule adéquatement.



1. 1 m (3 pi) pour faciliter le débit de l'antigel


Verser le mélange d'antigel dans le moteur jusqu'à ce que la solution colorée sorte par l'orifice de purge du système de refroidissement.

Installer maintenant un pince-boyau sur le boyau relié à l'orifice de purge.




1. Boyau relié à l'orifice de purge

Continuer de verser de l'antigel jusqu'à ce qu'il coule du boyau de vidange du moteur (sortie de refroidissement du moteur). Fixer ensuite un pinceboyau au boyau.



1. Boyau de vidange du moteur (sortie de refroidissement du moteur)

Continuer de verser de l'antigel jusqu'à ce qu'il coule dans le boyau de sortie d'eau du compresseur d'air.



1. Boyau de sortie d'eau du compresseur d'air

Cesser de verser.

Retirer les autres pince-boyaux dans l'ordre suivant afin de permettre à l'antigel de circuler correctement.

REMARQUE: Presque tout l'antigel s'écoulera lorsque les pince-boyaux seront enlevés. Utiliser un contenant pour le recueillir. DISPOSER DE L'ANTIGEL CONFORMÉMENT AUX LOIS ET À LA RÉGLEMENTATION LOCALES.

- 1. Boyau relié à l'orifice de purge.
- Boyau de vidange du moteur (sortie du couvercle de refroidissement du carter).
- 3. Boyau de vidange de cylindre.
- 4. Boyau de sortie d'eau.
- 5. Boyau d'admission d'eau.

Fixer le boyau temporaire au raccord libre de la soupape régulatrice de débit d'eau.

Verser environ 200 mL (7 oz) d'antigel dans le boyau temporaire afin de permettre à l'antigel de pénétrer par la soupape régulatrice de débit d'eau et dans le silencieux pour ainsi les protéger.

Enlever les boyaux temporaires et rebrancher le boyau original à la soupape régulatrice de débit d'eau.

REMARQUE: Bien que presque tout l'antigel s'écoulera, il se sera mélangé à l'eau qui aurait pu demeurer dans les chemises du système de refroidissement du moteur. Cela préviendra les problèmes qu'aurait entraîné le gel.

Lors de la préparation présaisonnière, vidanger tout antigel contenu dans le système de refroidissement avant d'utiliser la motomarine. S'assurer d'enlever tous les pince-boyaux qui ont été installés lors du remisage.

Les étapes qui suivent devraient être effectuées sur la motomarine afin d'obtenir une meilleure protection.

Nettoyer la cale avec de l'eau chaude et du détergent ou avec un produit spécialement conçu à cet effet. Rincer à fond. Soulever l'avant de la motomarine afin de vidanger complètement la cale. Advenant toute réparation de la carrosserie ou de la coque, consulter un concessionnaire autorisé de motomarines SEA-DOO. Pour appliquer une peinture de retouche sur une pièce métallique, utiliser de la peinture en aérosol Bombardier.

Étapes finales

Se référer aux nouveaux textes qui suivent.

Appliquer une cire marine de qualité sur la carrosserie.

Le siège devrait être partiellement ouvert. Le couvercle d'accès arrière et le panier de rangement devraient être retirés pour le remisage. On évitera ainsi toute condensation et possiblement la corrosion à l'intérieur du compartiment-moteur.

Si la motomarine est remisée à l'extérieur, il faut la couvrir d'une bâche opaque pour empêcher que les rayons du soleil et l'accumulation de saleté n'abîment les composants de plastique et le fini ainsi que pour prévenir l'accumulation de poussière.

ATTENTION: On ne devrait jamais laisser la motomarine dans l'eau pendant la période de remisage. Ne jamais la remiser de façon qu'elle soit exposée aux rayons du soleil.

FICHES TECHNIQUES

MOTEUR		XP (6130/6131)				
Type de moteur		Rotax 947, 2 temps				
Type d'admission		Soupape à clapets				
Système d'échappe	ment	Refroidi par eau et injection d'eau avec régulateur				
Soupape d'échappe	ment	Système RAVE (réglage automatique et variable de l'échappement)				
	Туре	Injection d'huile				
Lubrification	Huile	Huile à injection synthétique BOMBARDIER Formula XP-S II				
Nombre de cylindres	3	2				
Cylindrée		951.2 cm³ (58 po³)				
Réglage du limiteur	de régime	7300 tr/mn ± 50				
REFROIDISSEMEN'	Т					
Туре		Circuit ouvert. Débit direct provenant du groupe propulseur				
CIRCUIT ÉLECTRIQ	UE					
Puissance de la mag	néto	270 W @ 6000 tr/mn				
Type d'allumage		Numérique à induction				
Bougies	Fabricant et type	NGK, ZFR4F				
bougles	Écartement	1.1 mm (.043 po)				
Démarrage		Démarreur électrique avec engrenage démultiplicateur				
Batterie		12 V, 19 A∙h				
	Batterie	25 A				
	Circuit principal	30 A				
	Système de charge (REG)	25 A				
	Correcteur d'assiette	7.5 A				
Fusible	Indicateur multifonctionnel (ACC)	2 A				
	Système d'injection (INJ)	15 A				
	Pompe à carburant (FP)	15 A				
	Pompe de cale	3 A				

SYSTÈME D'ALIME	NTATION	XP (6130/6131)			
Carburant		Essence ordinaire sans plomb, indice d'octane de 87 (R+M)/2			
Injection de carburan	t	Injection de carburant directe Orbital, carter de papillon double (46 mm (1.81 po))			
PROPULSION					
Système de propulsi	on	Turbine Formula de Bombardier			
Type de turbine		Débit axial, monophase			
Transmission		Prise directe, 2 parties, avant et arrière			
Marche arrière		Non			
Type d'huile de la tur	bine	Huile synthétique SEA-DOO polyolester SAE 75W90 GL5			
Angle de pivot de dir	ection (tuyère)	~ 20°			
Niveau d'eau minimu turbine	ım requis pour la	90 cm (3 pi)			
DIMENSIONS					
Nombre de places ①		2			
Longueur hors-tout		272 cm (107 po)			
Largeur hors-tout		112 cm (44.1 po)			
Hauteur hors-tout		104 cm (40.6 po)			
Poids		274 kg (605 lb)			
Limite de charge (occ	cupants et bagages)	181 kg (400 lb)			
CONTENANCES					
Réservoir de carbura	nt	51 L (13.5 gal. ÉU.)			
Réserve du réservoir signal de bas niveau	de carburant (depuis le	9.8 L (2.6 gal. ÉU.)			
Réservoir d'huile à in	jection	4 L (1.1 gal. ÉU.)			
Réservoir de l'arbre	Capacité	100 mL (3.4 oz ÉU.)			
d'hélice	Niveau d'huile	Jusqu'au bouchon			

① Voir la limite de charge.

BOMBARDIER INC. se réserve le droit de changer le design et les caractéristiques de ses motomarines, ou d'y effectuer des ajouts ou des améliorations, cela sans s'engager d'aucune façon à effectuer ces opérations sur les motomarines déjà fabriquées.